CLIF DESIGNS

INSTALLATION MANUAL

TACKER

주의사항

● 안전지침

해당 제품은 석유 증류물을 일부의 원료로 쓰는 인화성을 가질 수 있는 액체 화학물질입니다. 절대 다른 물질과 혼용하여 사용하지 마시고, 취급 시 뜨거운 표면, 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 멀리하십시오. 아울러, 눈에 심한 자극을 일으켜 졸음 또는 현기증 유발 및 알레르기 피부 반응을 일으킬 수 있습니다. 뿐만 아니라, 증기 흡입을 통한 의도적인 오용은 치명적일 수 있으니 절대 하시면 안 됩니다.



● 응급처치

눈 접촉 : 즉시 많은 양의 신선한 물로 눈을 15분 이상 씻어내시고, 빠른 시간 안에 의사의 진료를 받으십시오.
피부 접촉 : 비누와 물로 씻으세요.
섭취 : 삼켰을 때 구토를 유발하지 않을 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
흡입 : 신선한 공기를 흡입하고, 이상 증상이 지속되면 의사의 진료를 받으십시오.



● 경고

어린이와 애완동물이 닿지 않고 직사광선이 없는 60°F~90°F(15°C~32°C)의 실내에 보관하십시오.



YOUR CHOICE WILL INCREASE THE VALUE OF YOUR ASSETS

● 유통기한

제품 효율성 극대화를 위해 엄격한 유통기한 준수를 바랍니다
- 밀봉된 초기 포장의 상태에서 2년
- 개봉 후 6개월



시공

● 작업 환경

- 직사광선이 없고 먼지를 최소화할 수 있는 실내에서의 작업을 추천합니다.
- 조도는 가급적 밝은 것이 좋으며, 인공 조명 사용 시 3파장 LED의 사용을 권장합니다.
- 작업 공간의 온도 25° / 77°F에서 시공할 때 필름의 연실률도 좋고 점착력에도 영향을 주지 않습니다.

● 도포 전


STEP.1 시공 시 점착면에 사용한 겔(Gel) 혹은 글리세린 솔루션을 물이나 알코올로 깨끗이 세척합니다.

STEP.2 점착면을 건조합니다.

STEP.3 용액이 담겨 있는 용기를 상하로 여러 차례 잘 흔들어 주십시오.

● 도포


STEP.4 용액 사용 부위의 점착면에 분사하십시오.



Tip ①

용액은 가급적 사용 부위의 **점착면에만 분사**되도록 하며, 필름 탑코팅면에는 가급적 닿지 않게 하십시오. 용액이 탑코팅면에 묻을 경우 5~10분 정도 일시적인 헤이즈 현상이 있을 수 있습니다.

YOUR CHOICE WILL INCREASE THE VALUE OF YOUR ASSETS



Tip ②

스프레이 노즐은 가급적 해당 점착면에만 분사되도록 분무 범위를 조정하여 사용하는 것을 권장합니다.



STEP.5

용액 도포 후 접착력 활성화를 위해 **2~3분** 기다리십시오.

STEP.6

손끝(고열용 장갑 착용) 혹은 펠트가 부착된 사각 하드 카드 등으로 따라가면서 필름을 붙여줍니다.

STEP.7

적정 온도(200° / 390°F)의 힛건으로 열처리를 해줍니다.

YOUR CHOICE WILL INCREASE THE VALUE OF YOUR ASSETS

기타 사용 중 궁금한 사항은
www.clifdesigns.co.kr 에 문의 바랍니다.